
言語設定変更手順(macOS Sequoia)

macOS 環境において、H9O Control で H9O のファームウェア更新が途中で止まってしまう不具合が確認されております。すでに Eventide には報告と改善依頼を行っておりますが、改善されるまでは以下にご案内する手順で OS の言語設定の追加、変更を行い、英語環境でのアップデートをお試しください。


1)システム環境設定を開き「一般」を選択し、「言語と地域」を開きます。



2.)「優先する言語」のリストに English がない場合には、「+」をクリックして新しく追加します。



3.)「English - 英語」を選択して「追加」をクリックします。



4.) 最優先の言語を英語に変更するかを確認するメッセージが出るので、「英語を使用」を選択します。



5.) 再起動を促すメッセージが表示されますので、再起動を選択して変更を適用します。 (必ず再起動を行ってください。)



また、すでに「English」が追加されている場合には、「English」の部分をドラッグして「日本語」の上に移動し「最優先」に設定します。




同様に、再起動を促すメッセージが表示されますので、再起動を実行してください。

再起動後、H90 Control を使用して H90 のファームウェアの更新をお試しください。 優先言語を日本語に戻す方法は次ページ以降をご確認ください。 6.) 「System Settings…」を開き、「General」の「Language & Region」を開きます。



7.)「English」を「日本語」の下にドラッグして移動します。



8.) 再起動を促すメッセージが表示されますので、「再起動」を選択してください。



問題の改善が確認されるまでは、この方法で言語を一時的に英語に変更し問題の回避を行って頂きますようお 願いいたします。